


Montageanleitung Trocknungsfächer

Die Trocknungsfächer werden alle mit dem gleichen System montiert. Jedes Fach hat einen männlichen und einen weiblichen Stecker montiert. Ziel ist es bei mehreren Fächern, immer den weiblichen Stecker des oberen Faches mit dem männlichen Stecker des unteren Faches zu verbinden. Die Lüfter sind dann automatisch immer auf der gegenüberliegenden Seite. Das sorgt für einen „schlangenförmigen“ Luftstrom über das Trockengut. Zuerst muss aber die Stromversorgung am Modul eingesteckt und zum ersten Fach geführt werden.

1. Stecke das mitgelieferte Kabel hinten am Modul ein.



2. Stecke das oberste Trocknungsfach ein.



3. Stecke anschließend die weiteren Fächer an.

